

**e) Woda wprowadzana do niecek z hydromasażem z systemu cyrkulacji**

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	1

W okresie od 1.06.2017 r. – 2.06.2018 r., jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odsetek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom (%)
<b>Parametry mikrobiologiczne</b>					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	12	89	>300	60
<b>Parametry fizykochemiczne</b>					
Chlor związany (mg/l)	0,2	13	0,39	2,3	85
pH	6,5-7,6	12	6,3	8,2	50
Chloroform (mg/l)	0,03	4	0,073	0,111	100
<b>Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:</b>	- wymiana złoża filtracyjnego, - kalibracja układów kontrolno – pomiarowych, - wymiana sond układu kontrolno – pomiarowych, - dezynfekcja zbiornika wyrównawczego,				

**f) Woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny – hydromasaż przy trybunach**

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	24
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	23
liczba badań wykonanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	1

W okresie od 1.06.2017 r. – 2.06.2018 r., jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na: